


Premium Colonial 72" Railing Section



Note:

The opening in the steel insert should face upwards / L'ouverture du renfort en acier devrait être vers le haut